

## A2 mini 云台固件发布记录

发布日期：2023-10-07

A2 mini FPV 固件 v0.1.6 svn 1008 svn1101

A2 mini 云台主板固件 v0.2.5 svn7048

SIYI.FPV 版本：SIYI\_FPV\_2.5.15.676.db833e8c

固件更新了什么？

1. 解决：解决使用绝对控制 SDK 指令导致云台出现异常抖动
2. 新增：rtsp 四路拉流显示

上一版固件出现异常抖动解决方案请联系思翼科技官方技术支持协助解决

SIYI.FPV 新增及优化功能

1. 解决在超高清状态下打开畸变矫正画面出现异常畸变（**超高清拉流状态下已禁用畸变矫正**）

固件升级步骤在官网用户手册、官网视频教程都有详细说明。

以上问题由思翼研发团队优化云台控制算法及功能上解决让用户有更好的体验。