

MK15 固件发布记录

发布日期：2023-11-02

MK15、MK15E 遥控器固件：v5.4.6 svn7076

MK15、MK15E 天空端固件固件：v5.3.1 svn7082

MK15 遥控器高清图传固件：v0.2.6 svn1134

MK15 天空端高清图传固件：v0.2.2 svn104

SIYI.版本：SIYI_FPV_2.5.15.679.edbc1fae

SIYI.TX 版本：SIYI_TX_1.1.248.8f54c3b

SIYI Assistant 调参软件版本：SIYI Assistant v1.3.8 svn7080

固件更新了什么？

1. 新增：支持 Android 热点网络设备 UDP 数传连接
2. 新增：支持 MissionPlanner UDP 数传连接
3. 新增：支持自适应信道，以及手动频点切换改为实时切换
4. 解决：对频时与遥控器显示波特率保持一致

注：（新增功能需要对图传固件进行升级及更新最新 SIYI.TX 使用，图传固件需要联系思翼官方技术支持返厂进行升级）

SIYI.TX 新增及优化功能：

1. 自适应频点功能
2. 手动切换频点功能

固件升级步骤在官网用户手册、官网视频教程都有详细说明。
以上新增功能及异常 bug 由思翼研发团队优化软解决让用户有更好的体验。